

沙田 302 管理有限公司

S.T. 302 Management Limited

地址：新界沙田安景街 19 至 21 號地下

電話：2646 1859 傳真：2637 6131 網址：www.pg-i.hk

本公司檔號：ST302/NTT/035/17/DY

致：碧濤花園第一期各業戶

通 告

有關：匯報本苑咸水水質跟進事宜

本處收到業戶單位咸水供水含有大量沙石及貝類引致經常淤塞，已向相關部門反映，現簡列跟進情況如下：

日期	跟進情況
3/8/2016	管理處電郵 1823 報告上述沙石及貝類引致經常淤塞問題。
12/8/2016	水務署電郵回覆，曾沖洗政府喉管及抽取水化驗，表示水質適合作沖廁用途。
17/8/2016	管理處再電郵水務署，沖廁水供應仍發現有石頭，引致本苑水缸設備及喉管嚴重損壞，請水務署正視及盡快作出跟進提供改善方法。
22/9/2016	水務署回覆，水務署會定期沖洗政府水管，希望本苑清理咸水系統作改善。
22/9/2016	管理處即時電郵水務署，本苑已每三個月定期清洗咸水缸一次，但仍發現水務署供應沖廁之水有大量沙石淤泥排入水缸內，再次請水務署作出改善。
7/10/2016	管理處再向 1823 報告，本苑發現咸水供應內有大量蠔殼及沙石等等，水質亦非常差，再次希望水務處改善上述情況，及徹底解決問題。
20/10/2016	水務署回覆，將安排於 10 月 25 日到上址視察及抽取沖廁水樣本。
15/11/2016	水務署回應水樣本化驗結果適合作沖廁用途，並希望貴屋苑配合清理沖廁水系統，防止微生物滋生，改善鹹水供應。
16/1/2017	管理處再電郵水務署，重申本苑所有沖廁水箱已安排每 3 個月清洗 1 次，惟水務署未有正視問題根本及作出解決行動，並會尋求其他政府部門協處理。
25/1/2017	水務署表示現正著手處理本處提出的事項並派職員聯絡管理處跟進個案。
6/2/2017	管理處清洗沖廁水系統時，發現有嚴重淤塞情況，管理處再三發電郵予水務署，要求正視有關沖廁水問題，盡快作出改善。
9/2/2017	水務署派出工程師到本處了解環境及供水概況，並表示會研究街外咸水供水喉管內部情況及稍後回覆有關跟進情況，並通知管理處。

若有最新進展，本處將作出通知，如有任何查詢，請於辦公時間內致電 2646-1859 與本處職員聯絡。

通告張貼日期至 2017 年 2 月 27 日
Notice will posted until 27 February, 2017


通告
碧濤花園第一期管理處
2017 年 2 月 13 日